HKM Sicherheitshinweise für Spediteure



- Das Betreten des Werkgeländes ist nur mit gültigen Ausweis erlaubt.
- Im Werk ist die Straßenverkehrsordnung einzuhalten.
- Fahrlicht ist einzuschalten.
- Begeben Sie sich unverzüglich auf direktem Weg zu Ihrem Zielort. Max 30km/h!
- Schienengebundener Verkehr hat Vorrang!
- Vorsicht, auf dem Werkgelände sind übergroße Fahrzeuge im Einsatz!
- Sicherheitsgurte in KFZ müssen benutzt werden.
- Das Bedienen eines Handys ohne Freisprecheinrichtung durch den Fahrer ist während der Fahrt verboten.
- Das Filmen und Fotografieren ist verboten.
- Das Werk darf unter Alkohol- und Drogeneinfluss nicht betreten werden.
- Alkohol, Drogen, Munition, Waffen und Feuerwerkskörper dürfen nicht ins Werk mitgebracht werden.















HKM Sicherheitshinweise für Spediteure



- Melden Sie sich am Zielort unverzüglich bei Ihrem Ansprechpartner.
- Vor Ort erhalten Sie die ggf. notwendige Sicherheitsunterweisung.
- Die jeweils betrieblich vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist zu tragen.
- Basisschutz: Schutzschuhe, Schutzhelm, Schutzbrille und Schutzanzug.
- Defekte oder mangelhafte Arbeitsmittel dürfen nicht eingesetzt werden.
- Im Notfall ist der Rettungsdienst über Notruf 112 (Werkstelefone)
 oder über Mobiltelefon (externen Anschluss) über +49 203 999 112 anzufordern.
- Betriebs- und Verkehrsunfälle, Brand- und Schadensfälle müssen gemeldet werden.
- Arbeiten sind so durchzuführen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen der Mitmenschen nicht erfolgt.
- Es ist verboten, privaten Müll bei HKM zu entsorgen.









