



- Tragepflicht Schutzhelm, Schutzschuhe und Schutzbrille
- Tragepflicht flammhemmende Schutzkleidung (Jacke und Hose)
- Laufwege für Besucher

Ausnahmen innerhalb der markierten Bereiche gelten für Lager, Werkstätten, Messwarten, Steuerstände, Büroräume etc.!

In diesen sowie den übrigen Bereichen des Werkes richtet sich die Tragepflicht nach der Art der auszuführenden Tätigkeit bzw. den örtlichen Regelungen!

Die Sicherheitskennzeichnung ist zu beachten!

TKS		A0000	
TKS-Kurztext:		HKM - ALLGEMEIN	
Maßstab:		1:5700	
HÜTTENWERKE KRUPP MANNESMANN		ZNG- 4 0 4 6 6 1 Änd.-Index g (3)	
		Bereiche für Tragepflicht persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	
2017	Datum	Name	HKM-Abteilung
gez.	18.12.		Vermessung
aktual.			Ehinger Straße 200
aktual.			47259 Duisburg Tel. 0203-999-0
CAD-System:		Austausch-Format:	
EliteCAD		DWG/DXF	
Versions-Nr.:		AutoCad 2016	